



Результаты обследования территории, прилегающей к зданию и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра развития творчества «Уголек», расположенного по адресу ул. Разведчиков, 74

Наименование структурно-функциональной зоны	Фотографии	Выявленные нарушения	Работа по адаптации
1. Территория, прилегающая к зданию Центра			
1.1. Калитка		нет	нет
1.2. Пересечение тротуара и пешеходной дорожки		Перелом высоты в месте пересечения тротуара и пешеходной дорожки 0,25м, при норме 0,04м.	Установить марш паудуса

<p>3. Дорога от парковки до входной двери</p>		<p>Часть дороги от парковки до входной двери имеет неровности согласно СП 59.13330.2016</p>	<p>Заасфальтировать участок дороги</p>
<p>2. Входная группа</p>			
<p>2.1 Входная площадка перед дверью</p>		<p>Пандус на лестнице отсутствует согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016</p>	<p>Установить телескопический пандус</p>

2. Вход в учреждение
оборудованный пандусом и
кнопкой вызова сотрудника



Замечаний нет.
Ширина дверного
проема – 0,9 м,

Нет



3. Путь движения внутри здания и пути эвакуации

3.1. Пути движения при
эвакуации



Замечаний нет

Нет

<p>4.1. Кабинетная форма работы</p>		<p>Замечаний нет</p>
<p>4. Зона целевого назначения</p>		
<p>5. Санитарно-гигиенические помещения</p>		
<p>5.1. Помещение туалетной комнаты</p>		<p>Площадь туалетной комнаты не соответствует согласно СП 59.13330.2016, не установлены поручни и штанги</p>
<p>Установка поручней и штанг для категории С,О. Для инвалидов категории К техническое решение невозможно.</p>		

6. Зона информации и связи



7. Стоянка автогоспозса



5.1. Место для парковки

Замечаний нет